



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Quick Tower Deprem Performans Analizi Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower Binası, Türkiye'nin ilk ve tek Akredite Deprem ve Yangına Tepki Test Laboratuvarına sahip Allianz Teknik tarafından yapılan ekteki Deprem Performans Analizi sonucuna göre;

Quick Tower binasının **TBDY 2018'de yapı ve bölge depremsellik özelliklerine göre belirlenen performans düzeylerini** ((DD -4 Kesintisiz Kullanım (KK), DD-2 Kontrollü Hasar (KH) ve DD-1 Göçmenin Önlenmesi (GÖ)) **sağladığı belirlenmiştir.**

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.