

Risk Mühendisliği Hizmetleri

PERFORMANS ANALİZİ SONUÇ BELGESİ

Bu belgede tanımlanan yapı, **TBDY 2018**'da verilen sınırlamalar dikkate alınarak DD - 1 (2475 yıllık geri dönüş periyoduna sahip deprem), DD - 2 (geri dönüş periyodu 475 yıl olan deprem) ve DD - 4 (geri dönüş periyodu 43 yıl olan deprem) deprem yer hareketi düzeyi altındaki mevcut deprem performansı değerlendirilmiştir.

Yapı İsmi : QUICK TOWER

Adres : Türkiye, İstanbul, Ataşehir, İçerenköy

Ziyaret Tarihi : 15.06.2023

Test Raporu Referans No: : AZTEK-23-026

Sonuç : Söz konusu yapının **TBDY 2018**'de yapı ve bölge depremsellik özelliklerine göre belirlenen performans düzeylerini ((DD-4 Kesintisiz Kullanım (KK), DD-2 Kontrollü Hasar (KH) ve DD-1 Göçmenin Önlenmesi (GÖ)) sağladığı belirlenmiştir.

Erkan ÖZDAĞ
Allianz Teknik Müdürü

ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ

Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No: 90, 34820 Beykoz / İSTANBUL

Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianztekNIK@allianz.com.tr

Web: www.allianztekNIK.com.tr

Bu belge istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece analizi yapılan yapı için geçerlidir. Bu belge içeriğinde yer alan bilgiler, tüm olası tehlikelerin tespit edildiği ve başka herhangi bir tehlike bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Allianz Teknik, bu belge içeriğindeki hiçbir bilgi herhangi bir tehlikenin teminat altında olduğunu veya herhangi bir şekilde meydana gelen hasarın veya kaybın karşılanacağı anlamına gelmemektedir. Bu belge Allianz Teknik marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez.